2008年4月16日付

正誤表

YAMATO

2008総合カタログ

カタログ変更のお知らせ

ページ数のB・Sは、カタログの表紙の色 B：ブラック　S：シルバーを表します。

	ページ数	品番	品名	変更内容	誤	正
1	B-42	12810-82003	ﾍﾞﾙﾄﾃﾝｼｮﾅｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	標準価格記載間違い	3,350	3,550
2	B-513	4362-	4･ﾌﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄSL付	ﾒｰｶｰｶｰｺｰﾄﾞ記載間違い	1833	1883
3	B-513	4604-	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾀﾝ	ﾒｰｶｰｶｰｺｰﾄﾞ記載間違い	1833	1883
4	S-5	G-SCAN	ｼﾞｰｽｷｬﾝ	標準価格記載間違い	450,000	480,000
5	S-68	CP-31D2	ﾊｲﾁｪｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ 12V ﾎｰｽ別途	標準価格記載間違い	88,600	94,800
6	S-68	CP-32D2	ﾊｲﾁｪｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ 24V ﾎｰｽ別途	標準価格記載間違い	101,800	108,900
7	S-68	CP-51Z2	ﾊｲﾁｪｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ 100V ﾎｰｽ別途	標準価格記載間違い	84,200	90,100
8	S-131	S-1	S-1ﾊﾞｯﾃﾘｰ比重計 ｽﾄﾚｰﾄ型	サイズ記載間違い	8.5mm 15mm 7mm 5mm 7mm	85mm 150mm 70mm 50mm 70mm
9	S-131	RF5-1	ﾗｼﾞｴﾀｰｽﾎﾟｲﾄﾞ	標準価格記載間違い	2,900	3,200
10	S-333	FH204	ﾌﾛﾝﾄﾊﾌﾞﾊﾟｯｷﾝ	型式記載間違い	フソー4t	削除
11	S-336	20SNR	ﾛｰﾀﾘｰﾅｯﾄｶﾌﾟﾗ	削除		
12	S-336	30SNR	ﾛｰﾀﾘｰﾅｯﾄｶﾌﾟﾗ	削除		
13	S-694	CP-93EJ	ｽﾊﾞﾙ専用 ｶﾑﾌﾟｰﾘｰﾎｰﾙﾄﾞﾚﾝﾁ	標準価格記載間違い	9,800	22,000
14	S-694	CP-93M	ｸﾗﾝｸﾌﾟｰﾘｰﾎｰﾙﾄﾞﾚﾝﾁ	標準価格記載間違い	22,000	9,800